

VIKA - 49873701 - CONJUNTO DE EJE DE TRANSMISIÓN DELANTERO IZQUIERDO BMW MINI

Conjunto de eje de transmisión; delantero izquierdo

BMW 2 2 Turismo Activo (F45) 2013.11-2021.10 2.0D, 2.0L B47C20A(-02.18),B47C20B(03.18-.),B48A20A,B48A20B,B48A20F(03.18-.)

BMW 2 2 Furgonetas de turismo activas (F45) 2014.11-2021.10 2.0D B47C20A(-02.18),B47C20B(03.18-.)

BMW 2 2 Gran Turismo (F46) 2014.07- 2.0D, 2.0L B47C20A(-02.18),B47C20B(03.18-.),B48A20A

BMW 2 2 Furgonetas Gran Tourer (F46) 2014.07- 2.0D B47C20A(-02.18),B47C20B(03.18-.)

MINI MINI Mini Clubman (F54) 2014.11-2019.06 2.0D, 2.0L B46A20A, B47C20A, B47C20B (03.18-.), B48A20A, B48A20B, B48A20F

MINI MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2016.10-2019.06 2.0D, 2.0L B46A20A, B47C20A, B47C20A (-02.18), B47C20A (-03.18), B47C20A (-06.19), B47C20B (03.18-.), B48A20A, B48A20B

BMW X1 X1 (F48) 2014.11-2022.06 2.0D, 2.0L B42S20A(03.18-.),B46A20B,B47C20A,B47C20B,B47C20B(03.18-.),B47C20B(11.17-.),B48A20A,B48A20B,B48A20B(07.15-.),B48A20F,B48A20F(03.18-.)

BMW X1 Furgoneta X1 (F48) 2015.11-2022.05 2.0D B47C20A,B47C20B(11.17-.)

BMW X2 X2 (F39) 2017.11-2023.10 1,5 l, 2,0 d, 2,0 l B32S15A(07.18-.), B38A15A, B42S20A(07.18-.), B46A20B, B47C20A, B47C20B, B48A20A

