

VIKA - 11053701 - CONJUNTO FILTRO DE ACEITE CON ENFRIADOR STO BMW-MINI

Conjunto de filtro de aceite y enfriador de aceite; B38; aluminio; versión mejorada; STO

BMW 2 2 Turismo Activo (F45) 2013.11-2021.10 1.5, 1.5D, 1.5L, 2.0L B37C15A, B38A15A, B48A20A, B48A20B, B48A20F (03.18-.), IA1

BMW 2 2 Furgonetas de turismo activas (F45) 2018.03-2021.10 1,5 litros B38A15A

BMW 2 2 Gran Turismo (F46) 2014.08-2018.02 1,5 D, 1,5 L, 2,0 L B37C15A, B38A15A, B48A20A

BMW 2 2 Furgonetas Gran Tourer (F46) 2018.03- 1,5 litros B38A15A

BMW i8 i8 (i12) 2014.03-2020.06 1.5 B38K15A

BMW i8 i8 Roadster (I15) 2018.03-2020.06 1.5 B38K15A

MINI MINI Mini (F55) 2013.09-2017.10 1,2 I, 1,5 d, 1,5 I, 2,0 I B36A15A, B37C15A, B38A12A, B38A15A, B46A20A, B48A20A

MINI MINI Mini (F56) 12/2013-10/2017 1,2 I, 1,5 d, 1,5 I, 2,0 I B36A15A, B37C15A, B38A12A, B38A15A, B46A20A, B46A20B (07.19-.), B48A20A, B48A20B, B48A20F

MINI MINI Mini Clubman (F54) 2014.11-2019.06 1,5 D, 1,5 L, 2,0 L B36A15A, B37C15A, B38A15A, B46A20A, B48A20A, B48A20B, B48A20F

MINI MINI MINI Cabrio (F57) 2014.11-2017.10 1,2 I, 1,5 d, 1,5 I, 2,0 I B36A15A, B37C15A, B38A12A, B38A15A, B46A20A, B46A20B, B48A20A, B48A20B, B48A20F

MINI MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2016.10-2019.06 1.5, 1.5D, 1.5L, 2.0L B36A15A, B37C15A, B38A15A, B38A15F, B38A15F(07.20-.), B46A20A, B48A20A, B48A20B, IA1

BMW X1 X1 (F48) 2014.11-2022.06 1,5 D, 1,5 L, 2,0 L B37C15A, B38A15A, B42S20A (03.18-.), B46A20B, B48A20A, B48A20B, B48A20B (07.15-.), B48A20F, B48A20F (03.18-.)

BMW X2 X2 (F39) 2017.11-2023.10 1,5 I,

