

VIKA - 49873001 - CONJUNTO DE EJE DE TRANSMISIÓN DELANTERO DERECHO BMW X5

Conjunto de eje de transmisión; delantero derecho

BMW X5 X5 (E70) 10/06-7/2013 3.0D, 3.0L, 4.4L, 4.8L

M57D30(306D3),M57D30(306D5),N52B30A,N52B30AF,N52B30BF,N55B30A,N62B48B,N63B44A,S63B44A

BMW X5 X5 (F15, F85) 2013.08-2018.07 4,4 litros Número 63B44B, S63B44B

BMW X6 X6 (E71, E72) 2007.06-2014.07 3.0D, 3.0L, 4.4, 4.4L

M57D30(306D3),M57D30(306D5),N54B30A,N55B30A,N63B44A,S63B44A

BMW X6 X6 (F16, F86) 2014.08-2019.07 4,4 litros Número 63B44B, S63B44B

